

LC010- TORRENTE TOLSERA Comuni attraversati: Airuno, Valgrehentino



Comunità Montana
LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO



Regione Lombardia

TITOLO

STUDIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO A SCALA DI SOTTOBACINI IDROGRAFICI DEL COMPENSORIO DELLA C.M.L.O.V.S.M., FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DI SISTEMAZIONE E DIFESA IDRAULICA

ELABORATO

LC010_T3. TAVOLA DEGLI ELEMENTI DI RISCHIO

SCALA

1:10000

NOME TORRENTE

TORRENTE TOLSERA

COMMITTENTE

COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
Via Vasena, 4 23856 Sala al Barro - Gabbiate (LC)
cm.larioorientale_vallesmartino@pec.regione.lombardia.it

PROGETTISTI



PRO.TEA INGEGNERIA associati
Via Martiri 33, 23824 Dervio (LC) - Tel fax 0341.851176
email: info@proteaingegneria.it
P.IVA: 03388100137

Dott. Ing. Claudia Anselmini
Dott. Geol. Cristian Adamoli




Studio Tecnico Agostoni
23918 PASTURO - LC - Via Canale, 7
23900 LECCO - Via G.B. Grassi, 17a
Tel. 0341 955142 - e-mail: studio.agostoni@gmail.com

Dott. Ing. Gabriele Agostoni
P.IVA n. 02261560156

Dott. Geol. Beatrice Leali
via Rivolta n. 42 - 23017 Morbegno (SO)
P.IVA: 00954070140
email: beatrice.leali@gmail.com

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme collegate

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	Dicembre 2016	Prima emissione	S.C.	Cl. A. - Cr. A.	Cl. A. - Cr. A.
2					
3					



LEGENDA

 Reticolo principale

 Reticolo minore

 Bacino idrografico

 COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO

PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI

Area di rischio

 R1

 R2

 R3

 R4

N. abitanti esposti a rischio

 1 - 10

 11 - 100

 101 - 1000

Rischio max elementi esposti

 R3

 R4