

COMUNICATO STAMPA

n. 2 del 14 ottobre 2015

LAVORI IN CORSO IN FALESIA

Oggetto

Stato di avanzamento degli interventi in falesia a cura della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e cofinanziato da Regione Lombardia nell'ambito del **P.I.S.L. Montagna 2011/2013** (Programma Integrato di Sviluppo Locale)

- Erna Sorprese - Settore Principale
- Strapiombo di Mandello
- Grotta di Mandello
- Parete Stoppani

Nota bene

1) questi interventi non fanno parte (pur seguendone lo spirito e le linee guida operative) dell'Accordo di Programma sulle falesie lecchesi di Regione Lombardia, promosso dall'Assessorato allo sport e politiche giovanili, che saranno realizzati nel 2016

2) Questi interventi, ognuno con specificità proprie, sono stati programmati in sostituzione dei lavori nella falesia del Corno del Nibbio ai Piani dei Resinelli, la cui realizzazione non è stata possibile per le note vicende già pubblicate sulla stampa locale.

3) In allegato esempi di cartello segnaletico e targa in legno, quest'ultima da fissare alla base della falesia, con indicazione delle norme comportamentali minime attraverso icone standard: non accendere fuochi - evitare rumori inutili, non abbandonare rifiuti

- Falesia del Pizzo d'Erna - Placca delle Sorprese
Comune di Lecco, Località Versasio



AVANZAMENTO LAVORI

- Sono attualmente in corso gli interventi in parete. **Si avvisa che la falesia rimane inagibile fino al termine dei lavori, di cui sarà dato tempestivo avviso**

- A completamento degli interventi alla base della falesia, verranno posate due panchine realizzate in tronco di castagno scortecciato

- Grotta di Mandello e Strapiombo di Mandello
Comune di Mandello del Lario

AVANZAMENTO LAVORI

- Sono iniziati gli interventi in parete. **Si avvisa che le falesie Grotta e Strapiombo di Mandello sono inagibili fino al termine dei lavori, di cui sarà dato tempestivo avviso**

- Parete Stoppani
Comune di Lecco

AVANZAMENTO LAVORI

- Verrà segnalata la temporanea chiusura della falesia in occasione dell'allestimento di alcuni piccoli terrapieni alla base della parete

Il Presidente, Carlo Greppi